

# Comunicado de Recall

VEÍCULOS DA MARCA VOLVO – modelos V40, V40CC, S60, V60, XC60 e XC90 – 2013 a 2016



Volvo V40



Volvo V40CC



Volvo S60



Volvo V60



Volvo XC60



Volvo XC90

Veículo	Data/Período de fabricação	Chassis não sequenciais envolvidos:
Volvo V40	De 16/05/2014 a 30/03/2016	YV1MV40HDF2171866 a YV1MV29H0G2343511
Volvo V40CC	De 13/01/2015 a 03/11/2015	YV1MZ40HCF2072555 a YV1MZ40HCG2100627
Volvo S60	De 11/12/2012 a 04/12/2015	YV1FS47HBD2210203 a YV1FS49CDG2405712
Volvo V60	De 15/11/2012 a 20/11/2015	YV1FW475BD1117613 a YV1FW40CDG1310950
Volvo XC60	De 21/11/2012 a 12/12/2015	YV1DZ475BD2417346 a YV1DZ40CDG2881106
Volvo XC90	De 27/05/2015 a 20/04/2016	YV1LFA2CCG1007704 a YV1LFA2CCG1087567

A Volvo Car Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda. convoca os proprietários dos veículos da marca Volvo modelos V40, V40CC, S60, V60, XC60 e XC90 – 2013 a 2016, acima referidos, para comparecerem a uma Concessionária Volvo, a fim de que seja realizada, de forma gratuita, a substituição do sensor de baixa pressão de combustível dos veículos envolvidos neste recall.

**Defeito:** Foi detectado que o sensor de baixa pressão de combustível (“LPS”) dos veículos envolvidos pode não resistir ao alto teor de etanol encontrado em misturas de combustível disponíveis em alguns mercados, dentre eles o Brasil.

**Riscos e implicações:** Em razão da falha acima descrita, o contato contínuo do LPS com altos teores de etanol poderá causar vazamento de vapor de combustível, o que, conseqüentemente, poderá corroer gradualmente o isolamento dos fios elétricos do componente, havendo risco de curto-circuito e, em casos extremos, de vazamento de combustível, o que pode acarretar um princípio de incêndio, com risco de danos físicos e/ou materiais aos ocupantes do veículo.

**Início do atendimento:** 02 de agosto de 2021

**Medidas preventivas e corretivas:** Será feita a substituição do sensor de baixa pressão de combustível dos veículos afetados por este recall.

**Locais de atendimento e duração do mesmo:** O atendimento para correção do defeito acima referido será realizado na Rede de Concessionárias Volvo, mediante agendamento, com duração de 01 (uma) hora.

**Contato:** Rede de Concessionárias Volvo ou Central de Atendimento Volvo – telefone 0800 707 7590 (de segunda a sexta-feira, das 6h às 23h) ou e-mail [sac.volvocars@volvocars.com](mailto:sac.volvocars@volvocars.com).

Visando resguardar a segurança e a satisfação de seus clientes, a Volvo Car Brasil destaca a importância do pronto atendimento a esta convocação.



No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.

**VOLVO CAR BRASIL**  
[www.volvocars.com.br](http://www.volvocars.com.br)